

VII 施設管理計画一覧


2026/4/1

2026

1. 町民文化系施設

【改修】 : 

【除却】 : 

【検討】 : 

【維持管理】 : 表示なし

【変更】 : 

No.	施設名	建築年	経過年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性			施設管理計画								管理担当課	
						耐震診断	強度	耐震対策	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		2031 (R13)
1	フレンドリープラザ	1994	32	4,618.29	SRC	未実施 (新基準)	-	-	井上ひさし書斎移築等	屋根塗装	雪冷房用機器メンテナンス・チーリングユニット機器更新	空調設備(配管)更新工事	舞台照明設備改修工事1期(調光操作卓)	・舞台照明設備改修工事2期 ・舞台設備更新工事設計業務	・舞台照明設備改修工事3期(客席照明) ・舞台設備更新工事	・舞台照明設備改修工事4期		教育文化課
2	フレンドリープラザ【エコスノードーム】	2007	19	393.40	S	未実施 (新基準)	-	-										教育文化課
3	交流館(あいばる)【校舎棟】	1995	31	4,000.48	RC	未実施 (新基準)	-	-		体育館LED化			空調設備交換(3階MT R)	・旧ホッケー場フェンス撤去等				教育文化課
4	交流館(あいばる)【屋内運動場】	1995	31	1,778.12	SRC	未実施 (新基準)	-	-										教育文化課
5	大塚地区交流センター	1977	49	519.50	S	未実施 (対象外)	-	-		全館LED化								政策推進課
6	犬川地区交流センター	1976	50	428.96	S	未実施 (対象外)	-	-		全館LED化								政策推進課
7	中郡地区交流センター	1981	45	461.07	S	未実施 (対象外)	-	-		全館LED化								政策推進課
8	玉庭地区交流センター	1976	50	456.03	S	未実施 (対象外)	-	-					除却					政策推進課
9	東沢地区交流センター(東沢活性化センター)	2010	16	495.71	W	未実施 (新基準)	-	-		全館LED化								政策推進課
10	吉島地区交流センター	1979	47	466.38	S	未実施 (対象外)	-	-		全館LED化								政策推進課
11	農村環境改善センター	1982	44	1,439.07	RC	未実施 (新基準)	-	-			正面入口スロープ改修			屋根軒下補修				農林課

2. スポーツ・レクリエーション系施設

No.	施設名	建築年	経過年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性			施設管理計画								管理担当課	
						耐震診断	強度	耐震対策	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		2031 (R13)
12	町民総合体育館	1981	45	4,602.75	SRC	実施	不足	未実施	耐震補強	屋根改修工事 設計業務	屋根改修工事			外壁塗装工 事、旧埋蔵資 料館跡地駐車 場舗装工事	床改修工事修	エレベーター設置 バリアフリー改修		教育文化課
13	総合運動公園 クラブハウス	1989	37	608.31	W	未実施 (新基準)	-	-										教育文化課
14	小松スキー場ロッジ	1989	37	156.50	W	未実施 (新基準)	-	-										教育文化課
15	浴浴センター	1992	34	2,688.70	RC	未実施 (新基準)	-	-					・経常的維持 管理 ・新源泉掘削 申請	・新源泉掘削 工事 ・保養棟大規 模改修基本設 計・実施設計	保養棟大規模 改修工事			商工観光課

3. 学校教育系施設

No.	施設名	建築年	経過年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性			施設管理計画								管理担当課	
						耐震診断	強度	耐震対策	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		2031 (R13)
16	大塚小学校 校舎	1988	38	3,450.00	RC	未実施 (新基準)	-	-			照明LED化							教育文化課
17	大塚小学校 体育館	1986	40	911.00	SRC	未実施 (新基準)	-	-			照明LED化							教育文化課
18	犬川小学校 校舎	1989	37	2,336.24	RC	未実施 (新基準)	-	-			照明LED化							教育文化課
19	犬川小学校 体育館	1977	49	756.96	SRC	実施	不足	耐震化			照明LED化							教育文化課
20	小松小学校 校舎	2013	13	5,017.00	RC	未実施 (新基準)	-	-										教育文化課
21	小松小学校 体育館	2002	24	1,342.00	SRC	未実施 (新基準)	-	-			照明LED化							教育文化課

No.	施設名	建築年	経過年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性			施設管理計画								管理担当課	
						耐震診断	強度	耐震対策	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)		2031(R13)
42	スノーステーション	1994	32	208.68	S	未実施(新基準)	—	—										地域整備課

7. 公園

No.	施設名	建築年	経過年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性			施設管理計画								管理担当課		
						耐震診断	強度	耐震対策	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)		2031(R13)	
43	ダリヤ園売店・食堂	2003	23	103.93	W	未実施(新基準)	—	—										商工観光課	
44	ダリヤ園 チケットブース	1998	28	73.70	W	未実施(新基準)	—	—										商工観光課	
45	ダリヤ園 球根貯蔵庫管理棟	2004	22	195.42	W	未実施(新基準)	—	—						照明器具LED交換				商工観光課	
46	ダリヤ園資材庫 (旧球根貯蔵庫)	1981	45	73.75	W	未実施(対象外)	—	—										商工観光課	
47	ダリヤ園 倉庫	2009	17	33.12	W	未実施(新基準)	—	—										商工観光課	
48	置賜公園野外ステージ	1987	39	152.58	S	未実施(新基準)	—	—	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	除却	商工観光課

8. 供給処理施設

No.	施設名	建築年	経過年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性			施設管理計画								管理担当課	
						耐震診断	強度	耐震対策	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)		2031(R13)
49	たまにわ堆肥センター	2007	19	2,966.60	S	未実施(新基準)	—	—										農林課
50	たまにわ堆肥センター 【管理棟】	2008	18	39.75	W	未実施(新基準)	—	—										農林課

9. その他の施設

No.	施設名	建築年	経過 年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性			施設管理計画								管理担当課		
						耐震診断	強度	耐震対策	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)		2031(R13)	
51	斎場	1988	38	574.34	R C	未実施 (新基準)	—	—					■	■	■			住民課	
													■						
52	かわにし森のマルシェ	2015	11	519.76	W	未実施 (新基準)	—	—							■				農林課
53	高山小学校 校舎	1990	36	2,109.18	RC	未実施 (新基準)	—	—											総務課
54	高山小学校 体育館	1989	37	824.86	SRC	未実施 (新基準)	—	—				■	■						総務課
												■	■						
55	東沢小学校 校舎	1981	45	2,396.00	RC	未実施 (新基準)	—	—											総務課
56	東沢小学校 体育館	1975	51	664.00	S	実施	不足	耐震化											総務課